

車両情報シート

No	管理番号	22329	形状	冷凍車
	車名	日野	通称名	デュトロ
	型式	TKG-XZU650M	車台番号	XZU650-0010xxx

基本情報	年式	平成30(2018)年 6月		
	エンジン型式	N04C		
	排気量	4,000 cc		
	馬力	136 ps		
	最大積載量	2,000 kg		
	車検	有 [令和3年 6月 18日]		
	積載クラス	小型(5t超)		
	車体長さ	車検証	6300 mm	実測 mm
	車体幅	車検証	1930 mm	実測 mm
	車体高さ	車検証	3030 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1千km [実走]		
	タコグラフ	無 [] (年 月)		
	シフト	MT	5速	セミATの場合⇒ [] 他 ()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH	[ディスク]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒ []
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	無		
	PM装置	有		
	燃料タンク	100 L		
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	4×2		
小型形状	←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	ハロゲン		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	標準		
	キャブーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	無		
	エアコン	有	[マニュアル]	
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有	[純正]	[ラジオ ・ ・]
	ETC	有		
	バックカメラ	有	[カラー]	
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	無		
その他装備				

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2020/10/7

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーフ []		
	型式	GLD		
	製造番号[年式]	E1G7369	[]	[年 月]
	床材質・形状	アルミ	[キーストン]	
	内寸法 長	4340	mm	
	内寸法 幅	1680	mm	
	内寸法 高	1900	mm	
	間口 幅	1860	mm	
	間口 高	1890	mm	
	サイドドア	有 [片開]		
	サイドドア寸法	幅: 790 mm	高: 1850 mm	
	床面地上高	1000 mm		
	ラッシングレール	2 段		
	床フック	対 []		
	スタンション	個		
	壁厚	サイド: 75 mm	リア: 75 mm	
	中間柱			
ジョロダレール	無 []			
横根太	鉄			
載替	無			
その他情報				

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重 []		
	型式	TDJS40A-L2		
	製造番号[年式]	845600202BL	[]	[年 月]
	冷凍方式	直結式		
	設定温度	30 度 ~	-30 度	
	冷却テスト	外気温 15.4 度	2 h →	-24.4 度
	スタンバイ装置	有 *有の場合⇒ [コード 有]		
	アフメータ	EG	h	スタンバイ h
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [] *跳上の場合⇒ []		
	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号			
	寸法(外寸)	幅: mm	高: mm	
	ストッパー迄寸法	幅: mm	高: mm	
	その他情報			

車両チェックシート

管理番号	22329	形状	冷凍車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	TKG-XZU650M	車台番号	XZU650-0010xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	エンジン	液量 ○		
		エンジンオイル	漏れ ○		
			汚れ ○		
			水混入 ○		
			異音・振動 ○		
	ターボ	油漏れ ○			
		異音 ○			
		配管 ○			
	ブローパイ・排圧	ブローパイ ○			
		燃料・噴射ポンプ	漏れ ○		
	ファンベルト	ファンベルト	緩み・鳴き ○		
			冷却水	液量 ○	
		ウォーターポンプ	漏れ ○		
				汚れ ○	
				ホース損傷 ○	
		マフラー	水温 ○		
			取付 ○		
			排ガス・触媒装置	腐食 ○	
				詰まり ○	
				黒煙・白煙 ○	
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合 ○		
		ABS ○		
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合 ○	
		坂道発進装置		
エア・コンプレッサ		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置	足廻り	ハンドル	遊び ○	
			ガタ・異音 ○	
		ギアボックス	油漏れ ○	
		パワーステアリング	損傷 ○	
			油漏れ ○	
		リーフスプリング	異音 ○	
			損傷 ○	
		エアサス	損傷	
			エア漏れ	
			作動不良	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉			
		ウイングシリンダー		
ウイング	作動油 量・漏れ			
冷凍機	冷凍機作動		○	
		エバポレータ	ファン・風量 ○	
			異音 ○	
		コンプレッサー	ベルト張・鳴 ○	
		コンデンサ	異音 ○	
			ファンモータ ○	
		冷媒サイトグラス	色・量 ○	
		サブエンジン	油量・漏れ	
			異音	
パワーゲート	パワーゲート作動			
		ラジコン・リモコン作動		
報告欄	上記項目状況など記入			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り ○		
		ギア抜け ○		
		オイル漏れ ○		
		異音・振動 ○		
		クラッチ	すべり ○	
	クラッチ	切れ不良 ○		
		切れ位置 ○		
		異音 ○		
	クラッチ マスターオイル	漏れ ○		
	デファレンシャル	油漏れ ○		
		異音 ○		
	プロペラドライブシャフト	異音 ○		
		ガタ ○		
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
	ガタ・異音			
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト			
		フォグラブ		
		ウインカー		
		ストップランプ		
		車幅灯(マーカー)		
		車高灯		
		作業灯・庫内灯		
		ナンバー灯		
電装関係(内装)	ワイパー			
		パワーウインドウ		
		集中ドアロック		
		格納ミラー		
		電動ミラー		
		ホーン		
		ラジオ・オーディオ		
		バックアイカメラ		
		計器類 点灯状態		
		ルームランプ		
電装関係(バッテリー)	セルモータ			
		バッテリー(ターミナル)		
		オルタネータ(ダイナモ)		
エアコン	コンプレッサー			
		風量		
	ガス			
インジケーター(警告)ランプ点灯				
その他報告欄	バッテリーあがり			

項目		有無	対応	
装備類	スハアキー キャブ	有		
	スハアキー 燃料タンク	有		
	スハアキー 上物	有		
	キーレス	無		
	取扱説明書	有		
	整備記録簿	有		
	カーテン	無		
	フロアマット	有		
	工具	有		
	ジャッキ	有		

タイヤ		[残りmm表示]			
FF		8	8		
FR		(1 A)	(1 A)		
RF		8	8	8	8
RR		(1 A)	(1 A)	(1 A)	(1 A)
	スペア		8		
		(1 A)			
・ タイヤサイズ F 205/70R16 R 205/70R16					
・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 *各タイヤのタイヤパターンを()に記入					
・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) *各タイヤのホイールを()に記入					
・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入 *ない場合は記載不要					

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
 対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	22329	形状	冷凍車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	TKG-XZU650M	車台番号	XZU650-0010xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	少ない	傷の程度 [点キズ] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	