

車両情報シート

No	管理番号	22596	形状	フックロール
	車名	いすゞ	通称名	フォワード
	型式	PA-FSR34G4SZ	車台番号	FSR34G4SZ7000xxx

基本情報	年式	平成18(2006)年	3月
	エンジン型式	6HK1	
	排気量	7,790 cc	
	馬力	240 ps	
	最大積載量	5,900 kg	
	車検	検切	[年 月 日]
	積載クラス	増トン	
	車体長さ	車検証	6170 mm 実測 mm
	車体幅	車検証	2260 mm 実測 mm
	車体高さ	車検証	2560 mm 実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	524 千km	[実走]
	タコグラフ	有	[一体] (平成18年 3月)
	シフト	セミAT	速 セミATの場合⇒ [スム-サー] 他 ()
	ペダル数	2	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH	[ドラム]
	ABS	有	
	補助ブレーキ	有	[排気B] リターダの場合⇒ []
	エアサス	無	[]
	速度抑制装置	有	
	PM装置	無	
	燃料タンク	L + L + L	
	燃料	軽油	[]
	アドブルー使用	無	
	駆動方式	4×2	
	小型形状		←大型の場合は空欄

装備類	ヘッドライト	ハロゲン
	フォグランプ	有
	キャブ幅	標準
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	無
	エアコン	有 [マニュアル]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	無
	バックカメラ	無 []
	オートクルーズ	有
坂道発進補助装置	有	
その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2018/8/24

アームロール・フックロール・マルチリフト

上物情報1 (ボデー)	メーカー	極東開発工業 []
	型式	JM04-53
	製造番号[年式]	06-01 2028N [年 月]
	シリンダー	ツイン
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (コンテナ)	メーカー	[]
	型式	
	製造番号[年式]	[年 月]
	内寸法 長	mm
	内寸法 幅	mm
	内寸法 高	mm
	ボデー材質1	
	ボデー材質2	
	リアゲート	
	リアゲート水密	
コボレーン	[] ()	
その他情報		

車両チェックシート

管理番号	22596	形状	フックロール
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	PA-FSR34G4SZ	車台番号	FSR34G4SZ7000xxx

日付: 2018/8/24

アームロール・フックロール・マルチリフト

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	液量	○		
		エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	△		
		水混入	○		
		異音・振動	○		
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローバイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
			汚れ	△	
			ホース損傷	○	
	マフラー	水温	○		
		取付	○		
		排ガス・触媒装置	腐食	○	
	詰まり		○		
黒煙・白煙	○				
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○		
		ABS	x		
		エアマスター	不良・油漏	○	
		駐車ブレーキ	効き具合	○	
		坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○		
		不良	○		
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		パワーステアリング	損傷	○
	リーフスプリング	油漏れ	○	
		異音	○	
		損傷	○	
	エアサス	損傷		
		エア漏れ		
	作動不良			
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	脱着・ダンブ作動		○	
		ホイスト	○	
		作動油 量・漏れ	○	
		曲がり・ねじれ	○	
		ローラー部	○	
		ジャッキ	○	
		その他 損傷	○	
報告欄 上記項目状況など記入				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○		
		ギア抜け	○		
		オイル漏れ	○		
		異音・振動			
		クラッチ	すべり		
	切れ不良				
	切れ位置				
	異音				
	クラッチ マスターオイル		漏れ		
		デファレンシャル	油漏れ	○	
	プロペラドライブシャフト	異音	○		
		異音	○		
		ガタ	○		
	PTO	作動不良	○		
		オイル漏れ	○		
	ガタ・異音	○			
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト	フォグランプ	○	
		ウインカー	○	
		ストップランプ	○	
		車幅灯(マーカー)		
		車高灯		
		作業灯・庫内灯	○	
		ナンバー灯	○	
		ワイパー	○	
		パワーウインドウ	○	
		集中ドアロック	○	
電装関係(内装)	ワイパー	格納ミラー	○	
		電動ミラー	○	
		ホーン	○	
		ラジオ・オーディオ	○	
		バックアイクメラ		
		計器類 点灯状態	○	
		ルームランプ	○	
		セルモータ	○	
		バッテリー(ターミナル)	○	
		オルタネータ(ダイナモ)	○	
エアコン	コンプレッサ	風量	○	
		ガス	○	
		ガス	○	
インジケータ(警告)ランプ点灯		○		
その他報告欄				

タイヤ
[残りmm表示]

FF		3	4	
FR		(2 A)	(2 A)	
RF	3	3	0	1
RR	(2 A / ハ)	(2 A)	(3 A)	(2 A)
	スペア			

・タイヤサイズ F 245/70R19.5
R "

・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他
* 必須 各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)
* 必須 各タイヤのホイールを()に記入

・状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入
* ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 x:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目	有無	対応
装備類		
スベアキー キャブ	無	
スベアキー 燃料タンク	無	
スベアキー 上物	無	
キーレス	無	
取扱説明書	無	
整備記録簿	無	
カーテン	無	
フロアマット	有	
工具	無	
ジャッキ	無	



車両チェックシート

日付: 2018/8/24

管理番号	22596	形状	フックロール
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	PA-FSR34G4SZ	車台番号	FSR34G4SZ7000xxx

アームロール・フックロール・マルチリフト

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	キャブチルド不良
破損	有 (センターコンソールフタ・コンソール亀裂)	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	中	傷の程度 [] ()	
欠品	有 (シガーライター)	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	
		腐食	