

車両情報シート

No	管理番号	23357	形状	ウイング
	車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
	型式	KL-FS55JVZ	車台番号	FS55JVZ-530xxx

基本情報	年式	平成16(2004)年	3月	
	エンジン型式	6M70		
	排気量	12,880 cc		
	馬力	380 ps		
	最大積載量	13,100 kg		
	車検	抹消 [年 月 日]		
	積載クラス	大型		
	車体長さ	車検証	11980 mm	実測 mm
	車体幅	車検証	2490 mm	実測 mm
	車体高さ	車検証	3780 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1,230 千km	[実走]	メーター1周	
	タコグラフ	有	[別体]	(平成16年 2月)	
	シフト	MT	7速	セミATの場合⇒ []	他 ()
	ペダル数	3			
	ターボ	有			
	ブレーキ	AOH	[ドラム]		
	ABS	有			
	補助ブレーキ	有	[リターダ]	リターダの場合⇒ [EG]	
	エアサス	有 [総輪]			
	速度抑制装置	有			
	PM装置	無			
	燃料タンク	250 L +	250 L +	L	
	燃料	軽油 []			
	アドブルー使用	無			
	駆動方式	8×4			
	小型形状	←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ		
	フォグラブ	有		
	キャブ幅	標準		
	キャブーフ	ハイルーフ		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	有		
	エアコン	有 []		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有	[純正]	[ラジオ・]
	ETC	無		
	バックカメラ	無 []		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2019/1/31

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	[山田車体]		
	型式			
	製造番号[年式]	[年 月]		
	床材質・形状	木	[フラット]	
	内寸法 長	9570	mm	
	内寸法 幅	2380	mm	
	内寸法 高	2670	mm	
	間口 幅	2260	mm	
	間口 高	2590	mm	
	サイドドア	無 []		
	サイドドア寸法	幅:	mm	高: mm
	床面地上高	1020	mm	
	ラッシングレール	2	段	
	床フック	9	対 []	
	スタンション	4	個	
	壁厚	サイド:	30 mm	リア: 20 mm
	中間柱	脱着		
ジョロダーレール	無 []			
横根太	鉄			
載替	不明			
その他情報				

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号[年式]	[年 月]		
	冷凍方式			
	設定温度	度 ~ 度		
	冷却テスト	外気温	度	h → 度
	スタンバイ装置	*有の場合⇒ [コード]		
	アフメータ	EG	h	スタンバイ h
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [] *跳上の場合⇒ []		
	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号			
	寸法(外寸)	幅:	mm	高: mm
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	高: mm
その他情報				

車両チェックシート

管理番号	23357	形状	ウイング
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	KL-FS55JVZ	車台番号	FS55JVZ-530xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応		
エンジン	エンジン	液量	△			
		エンジンオイル	漏れ	○		
		汚れ	△			
		水混入	○			
		異音・振動	○			
	ターボ	油漏れ	○			
		異音	○			
	ブローバイ・排圧		○			
		燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
	ファンベルト	噴け不良	○			
		緩み・鳴き	○			
		冷却水	液量	○		
		ウォーターポンプ	漏れ	○		
			汚れ	○		
		ホース損傷	○			
		水温	○			
		マフラー	取付	○		
			排ガス・触媒装置	腐食	○	
				詰まり	○	
	黒煙・白煙	○				
報告欄						

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○		
		ABS	○		
		エアマスター	不良・油漏		
		駐車ブレーキ	効き具合	○	
		坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○		
		不良	○		
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		パワーステアリング	損傷	○
	リーフスプリング	油漏れ	○	
		異音		
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ	○	
	作動不良	○		
	報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		○	
	ウイングシリンダー		○	
冷凍機	作動油 量・漏れ		○	
		冷凍機作動		
	エバポレータ	ファン・風量		
	コンプレッサー	異音		
	コンデンサ	ベルト張・鳴		
冷凍機	ファンモータ	異音		
		冷媒サイトグラス	色・量	
		サブエンジン	油量・漏れ	
パワーゲート	パワーゲート作動			
		ラジコン・リモコン作動		
報告欄	上記項目状況など記入	ウイング修理跡有		

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○		
		ギア抜け	○		
		オイル漏れ	○		
		異音・振動	○		
		クラッチ	すべり	○	
	切れ不良		○		
	切れ位置		○		
	異音		○		
	クラッチ マスターオイル		漏れ	○	
		デファレンシャル	油漏れ	○	
	プロペラドライブシャフト	異音	○		
		ガタ	○		
	PTO	作動不良			
		オイル漏れ			
	ガタ・異音				
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応		
電装関係(外装)	ヘッドライト	フオグラブ	○			
		ウインカー	○			
		ストップランプ	○			
		車幅灯(マーカー)	○			
		車高灯	○			
		作業灯・庫内灯	○			
		ナンバー灯	○			
		電装関係(内装)	ワイパー		○	
				パワーウインドウ	○	
		電装関係(バッテリー)	セルモータ	集中ドアロック	○	
格納ミラー	○					
電動ミラー	○					
ホーン	○					
ラジオ・オーディオ	○					
バックアイクメラ	○					
計器類 点灯状態	○					
ルームランプ	○					
セルモータ	○					
バッテリー(ターミナル)	○					
オルタネータ(ダイナモ)	○					
エアコン	コンプレッサー	風量	○			
		ガス	○			
インジケータ(警告)ランプ点灯		○				
その他報告欄						

タイヤ
[残りmm表示]

FF		3	4	
FR		(2 B) 4	(2 B) 3	
RF	5	4	4	4
RR	(3 B) 1	(2 B) 1	(3 B) 3	(3 B) 3
	(2 B) 1	(2 B) 1	(2 B) 3	(2 B) 3
	スベア			

・タイヤサイズ F 245/70R19.5
R 245/70R19.5

・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)
* 各タイヤのホイールを()に記入

・状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入
* ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

項目	有無	対応	
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	無	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	有	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	


車両チェックシート

管理番号	23357	形状	ウイング
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	KL-FS55JVZ	車台番号	FS55JVZ-530xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	有	キャブ修復暦 (不明)	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート 有	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態 []	
汚れ	少ない	傷の程度 [飛石] (点キズ)	
欠品	有 (ボックス ライター)	シャーシ サビ 小	
その他		フレーム曲がり・修復暦 (不明)	
		ボデー修復暦 (不明)	