

車両情報シート

No	管理番号	23872	形状	トレーラ 重機運搬用
	車名	東急	通称名	
	型式	TL-252A-11	車台番号	児[97]21xxxx

基本情報	年式	平成4 (1992) 年 8 月		
	車両総重量	33,290 kg		
	最大積載量	24,500 kg		
	車検	抹消 [年 月 日]		
	積載クラス	緩和 []		
	車体 長さ	車検証	9340 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証	2990 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証	1740 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	ABS	有		
	軸数[タイヤ総数]	2軸	[16輪]	タイヤ総数その他: []
	エアサス	無		
	リフトアクスル	無		
	ランディングギア	有 [電動: 無]		
	その他 車検証記載特記事項 改造内容など			

装備類	その他装備	
-----	-------	--

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1
日付: 2019/5/9

トレーラ 台車 ・ 平

上物情報1 (荷台)	メーカー	東急車輛 []		
	型式	TL252A-11		
	製造番号[年式]	TL252A-11-S1093 [平成4 年 8 月]		
	床材質・形状	木		
	二重張り	無		
	内寸法 長	mm		
	内寸法 幅	mm		
	内寸法 高	mm		
	リアあおり 高	mm		
	床面地上高	mm		
	床フック	対 []		
	スタンション	個		
	中間柱			
	ラッシングレール	段		
	横根太 載替	鉄 無		
その他情報	荷台寸法等 別紙明細			

車両チェックシート

管理番号	23872	形状	トレーラ 重機運搬用
車名	東急	通称名	
型式	TL-252A-11	車台番号	児[97]21xxxx

日付: 2019/5/9

トレーラ 台車 ・ 平

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量		
		漏れ		
		汚れ		
		水混入		
		異音・振動		
	ターボ	油漏れ		
		異音		
		配管		
	ブローバイ・排圧 燃料・噴射ポンプ	漏れ		
		噴け不良		
	ファンベルト 冷却水 ウォーターポンプ	緩み・鳴き		
		液量		
		漏れ		
		汚れ		
マフラー 排ガス・触媒装置	ホース損傷			
	水温			
	取付			
マフラー 排ガス・触媒装置	腐食			
	詰まり			
マフラー 排ガス・触媒装置	黒煙・白煙			
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ABS エアマスター 駐車ブレーキ エア・コンプレッサ 坂道発進装置	ABS	○	
		不良・油漏		
		効き具合	○	
		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル 遊び ガタ・異音 ギアボックス パワーステアリング 油漏れ リーフスプリング 異音 エアサス 損傷 エア漏れ 作動不良	遊び		
		ガタ・異音		
		油漏れ		
		損傷		
		油漏れ		
		異音	○	
		損傷	○	
エアサス	損傷			
	エア漏れ			
エアサス	作動不良			
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り			
		ギア抜け			
		オイル漏れ			
		異音・振動			
		すべり			
	クラッチ	切れ不良			
		切れ位置			
		異音			
	クラッチ マスターオイル	漏れ			
		デフアレシヤル	油漏れ		
	プロペラ・ドライブシャフト	異音			
		異音			
	PTO	ガタ			
		作動不良			
	PTO	オイル漏れ			
		ガタ・異音			
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト フォグランプ ウインカー ストップランプ 車幅灯(マーカー) 車高灯 作業灯・庫内灯 ナンバー灯	ヘッドライト		
		フォグランプ		
		ウインカー	○	
		ストップランプ	○	
		車幅灯(マーカー)	○	
		車高灯		
		作業灯・庫内灯		
		ナンバー灯		
		ワイパー		
		電装関係(内装)	パワーウインドウ 集中ドアロック 格納ミラー 電動ミラー ホーン ラジオ・オーディオ バックアイカメラ 計器類 点灯状態 ルームランプ	パワーウインドウ
集中ドアロック				
格納ミラー				
電動ミラー				
ホーン				
ラジオ・オーディオ				
バックアイカメラ				
計器類 点灯状態				
ルームランプ				
電装関係(バッテリー)	セルモータ バッテリー(ターミナル) オルタネータ(ダイナモ)			セルモータ
		バッテリー(ターミナル)		
		オルタネータ(ダイナモ)		
エアコン	コンプレッサ 風量 ガス	コンプレッサ		
		風量		
インジケータ(警告)ランプ点灯 その他報告欄	インジケータ(警告)ランプ点灯			
	その他報告欄			

項目	内容	有無	対応
整備類	スベアキー キャブ		
	スベアキー 燃料タンク		
	スベアキー 上物		
	キーレス		
	取扱説明書	無	
	整備記録簿	無	
	カーテン		
	フロアマット		
	工具	無	
	ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上関係				
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ
[残りmm表示]

R1							
R2							
R3	0	0	0	0	0	0	0
R4	5	5	5	5	5	5	5

スペア → 5

・ タイヤサイズ 225 90r 17.5

・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他
*各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)
*各タイヤのホイールを()に記入

・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入
*ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)

車両チェックシート


3

日付: 2019/5/9

管理番号	23872	形状	トレーラ 重機運搬用
車名	東急	通称名	
型式	TL-252A-11	車台番号	児[97]21xxxx

トレーラ 台車 ・ 平

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ		キャブ修復暦 ()	
破損	()	コーションプレート 有	
スイッチ類	()	フロントガラス状態 []	
汚れ		傷の程度 []()	
欠品	()	シャーシ サビ 中	
その他		フレーム曲がり・修復暦 無 ()	
		ボデー修復暦 無 ()	