

車両情報シート

No	管理番号	25014	形状	冷凍車
	車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
	型式	TPG-FEB50	車台番号	FEB50-553xxx

基本情報	年式	平成29(2017)年 7月		
	エンジン型式	4P10		
	排気量	2,990 cc		
	馬力	150 ps		
	最大積載量	2,800 kg		
	車検	有 [令和2年 7月 24日]		
	積載クラス	小型(5t超)		
	車体長さ	車検証	6930 mm	実測 mm
	車体幅	車検証	2220 mm	実測 mm
	車体高さ	車検証	3110 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	230 千km [実走]		
	タコグラフ	無 [] (年 月)		
	シフト	セミAT	速	セミATの場合⇒ [デュオニック] 他 ()
	ペダル数	2		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC	[ディスク]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒ []
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	無		
	PM装置	有		
	燃料タンク	100 L		
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型形状	←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	ハロゲン		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	標準		
	キャブーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	無		
	エアコン	有	[マニュアル]	
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有	[純正]	[ラジオ ・]
	ETC	無		
	バックカメラ	有	[カラー]	
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	有		
その他装備				

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付:

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	東プレ []		
	型式			
	製造番号[年式]	H170632 [平成29年 7月]		
	床材質・形状	アルミ	[縞板]	
	内寸法 長	4780 mm	(前:3030mm 後1680mm)	
	内寸法 幅	2050 mm		
	内寸法 高	2020 mm (Rエバ高:1880mm)		
	間口 幅	2050 mm		
	間口 高	1850 mm		
	サイドドア	有 [片開]		
	サイドドア寸法	幅: 850 mm	高: 1610 mm	
	床面地上高	1010 mm		
	ラッシングレール	2 段		
	床フック	対 []		
	スタンション	個		
	壁厚	サイド: 70 mm	リア: 40 mm	
	中間柱			
ジョロダールレール	無 []			
横根太	鉄			
載替	無			
その他情報				

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	東プレ []		
	型式	XV24LODRAA-U		
	製造番号[年式]	H170632 [平成29年 7月]		
	冷凍方式	直結式		
	設定温度	30 度	~ -5 度	
	冷却テスト	外気温 19 度	2 h	→ -6 度
	スタンバイ装置	無 *有の場合⇒ [コード]		
	アフメータ	EG 2989 h	スタンバイ h	
	その他情報	2エバ 仕切り板有 R:-5°C設定 2時間で-5.5確認済		

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [] *跳上の場合⇒ []		
	メーカー			
	型式			
	製造番号			
	寸法(外寸)	幅: mm	高: mm	
	ストッパー迄寸法	幅: mm	高: mm	
	その他情報			

車両チェックシート

管理番号	25014	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	TPG-FEB50	車台番号	FEB50-553xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	油量	○		
		エンジンオイル	漏れ	○	
			汚れ	△	
			水混入	○	
			異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローパイ・排圧		○		
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○		
		噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○		
	冷却水	液量	○		
	ウォーターポンプ	漏れ	○		
		汚れ	○		
		ホース損傷	○		
		水温	○		
	マフラー	取付	○		
		排ガス・触媒装置	腐食	○	
			詰まり	○	
		黒煙・白煙	○		
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○		
		ABS	○		
		エアマスター	不良・油漏		
		駐車ブレーキ	効き具合	○	
		坂道発進装置		△	
エア・コンプレッサ		漏れ			
		不良			
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
かじ取り装置	ハンドル	遊び	○		
		ガタ・異音	○		
		ギアボックス	油漏れ	○	
		パワーステアリング	損傷	○	
			油漏れ	○	
		リーフスプリング	異音	○	
			損傷	○	
		エアサス	損傷		
			エア漏れ		
			作動不良		
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉			
	ウイングシリンダー			
ウイング	作動油 量・漏れ			
冷凍機	冷凍機作動		○	
	エバポレータ	ファン・風量	○	
		異音	○	
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○	
	コンデンサ	異音	○	
		ファンモータ	○	
	冷媒サイトグラス	色・量	○	
	サブエンジン	油量・漏れ		
	異音	○		
パワーゲート	パワーゲート作動			
	ラジコン・リモコン作動			
報告欄	上記項目状況など記入			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○		
		ギア抜け	○		
		オイル漏れ	○		
			異音・振動	○	
		クラッチ	すべり		
		切れ不良			
		切れ位置			
		異音			
	クラッチ マスターオイル	漏れ			
	デフアレンシヤル	油漏れ	○		
		異音	○		
	プロペラドライブシャフト	異音	○		
		ガタ	○		
	PTO	作動不良			
		オイル漏れ			
		ガタ・異音			
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
電装関係(外装)	ヘッドライト	フォグランプ	○		
		ウインカー	○		
		ストップランプ	○		
		車幅灯(マーカー)	○		
		車高灯	○		
		作業灯・庫内灯	○		
		ナンバー灯	○		
		電装関係(内装)	ワイパー	○	
			パワーウインドウ	○	
			集中ドアロック	○	
	格納ミラー	○			
	電動ミラー				
	ホーン	○			
	ラジオ・オーディオ	○			
	バックアイカメラ	○			
	計器類 点灯状態	○			
	ルームランプ	○			
電装関係(バッテリー)	セルモータ	○			
	バッテリー(ターミナル)	○			
	オルタネータ(ダイナモ)	○			
エアコン	コンプレッサー	○			
	風量	○			
	ガス	○			
インジケーター(警告)ランプ点灯		○			
その他報告欄	バッテリーあがり				

項目		有無	対応
装備類	スハアキー キャブ	有	
	スハアキー 燃料タンク	有	
	スハアキー 上物	無	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

タイヤ		[残りmm表示]			
FF		8	8.5		
FR		(2 A)	(2 A)		
RF		8	8	8	7.5
RR		(2 A)	(2 A)	(2 A)	(2 A)
	スペア		12.5		
		(2 A)			
・タイヤサイズ	F 205/85R16 R 205/85R16				
・タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 *各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) *各タイヤのホイールを()に記入				
・状態	I 異常磨耗 ・ R 損傷 ・ H 亀裂など()に記入 *ない場合は記載不要				

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
 対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	25014	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	TPG-FEB50	車台番号	FEB50-553xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦 (不明)	
破損	有 (穴)	キャブ・コーションプレート 有	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態 傷あり []	
汚れ	少ない	傷の程度 [点キズ] ()	
欠品	有 (ボックス)	シャーシ サビ 小	
その他		フレーム曲がり・修復暦 無 ()	
		ボデー修復暦 (不明)	