

車両情報シート

No	管理番号	25352	形状	冷凍車(P/G付)
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	2PG-FE2ABG	車台番号	FE2AB-104xxx

基本情報	年式	令和2 (2020) 年	1 月
	エンジン型式	A05C	
	排気量	5,120 cc	
	馬力	260 ps	
	最大積載量	6,600 kg	
	車検	有 [令和3 年 1 月 27 日]	
	積載クラス	増トン	
	車体 長さ	車検証 8780 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証 2490 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証 3570 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	2 千km [実走]		
	タコグラフ	有 [別体] (令和元 年 11 月)		
	シフト	MT	7 速	セミATの場合⇒ [] 他 ()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有 [リターダ] リターダの場合⇒ [EG]		
	エアサス	有 [リア]		
	速度抑制装置	有		
	PM装置	有		
	燃料タンク	200 L		
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型形状	←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブ幅	ワイド	
	キャブルーフ	標準	
	キャブグレード	標準	
	ベッド	有	
	エアコン	有 [オート]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	格納ミラー	有	
	電動ミラー	無	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ]	
	ETC	有	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	オートクルーズ	有	
坂道発進補助装置	有		
その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2020/7/7

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	トランテックス []		
	型式			
	製造番号[年式]	V035F76-01	[] 年	[] 月
	床材質・形状	アルミ [キーストン]		
	内寸法 長	6270 mm		
	内寸法 幅	2250 mm		
	内寸法 高	2260 mm		
	間口 幅	2320 mm		
	間口 高	2240 mm		
	サイドドア	有 [片開]		
	サイドドア寸法	幅: 1300 mm	高: 2190 mm	
	床面地上高	1190 mm		
	ラッシングレール	2 段		
	床フック	対 []		
	スタンション	個		
	壁厚	サイド: 75 mm	リア: 75 mm	
中間柱				
ジョロダーレール	無 []			
横根太	アルミ			
載替	無			
その他情報				

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重 []		
	型式	TDJS50DC		
	製造番号[年式]	945700993BL	[] 年	[] 月
	冷凍方式	直結式		
	設定温度	30 度 ~	-30 度	
	冷却テスト	外気温 22 度	3 h → -16.5 度	
	スタンバイ装置	有 *有の場合⇒ [コード 有]		
	アフメータ	EG h	スタンバイ h	
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納] *跳上の場合⇒ []	
	メーカー	極東開発工業 []	
	型式	CG1002K-B3MRA2	
	製造番号	19T110279N	
	寸法(外寸)	幅: 2190 mm	高: 1580 mm
	ストッパー迄寸法	幅: 2015 mm	高: 1415 mm
	その他情報		

車両チェックシート

管理番号	25352	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2PG-FE2ABG	車台番号	FE2AB-104xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
エンジン	エンジン	エンジン	○		
		エンジンオイル	漏れ	○	
			汚れ	○	
			水混入	○	
			異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○		
		異音	○		
		配管	○		
	ブローパイ・排圧	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
			噴け不良	○	
	ファンベルト	冷却水	緩み・鳴き	○	
			液量	○	
		ウォーターポンプ	漏れ	○	
			汚れ	○	
			ホース損傷	○	
		マフラー	水温	○	
			取付	○	
		排ガス・触媒装置	腐食	○	
			詰まり	○	
			黒煙・白煙	○	
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○		
		ABS	○		
		エアマスター	不良・油漏	○	
		駐車ブレーキ	効き具合	○	
		坂道発進装置	○		
エア・コンプレッサ		漏れ	○		
		不良	○		
報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置	足廻り	ハンドル	遊び	○
			ガタ・異音	○
		ギアボックス	油漏れ	○
		パワーステアリング	損傷	○
			油漏れ	○
		リーフスプリング	異音	○
			損傷	○
		エアサス	損傷	○
			エア漏れ	○
			作動不良	○
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング	開閉		
		ウイングシリンダー		
冷凍機	冷凍機	作動油 量・漏れ		
		冷凍機作動	○	
		エバポレータ	ファン・風量	○
			異音	○
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
		コンデンサ	異音	○
			ファンモータ	○
		冷媒サイトグラス	色・量	○
		サブエンジン	油量・漏れ	
			異音	
パワーゲート	パワーゲート	作動	○	
		ラジコン・リモコン作動	○	
報告欄	上記項目状況など記入			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		クラッチ	すべり	○
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	プロペラドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
	ガタ・異音			
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応		
電装関係(外装)	ヘッドライト	フォグラブ	○			
		ウインカー	○			
		ストップランプ	○			
		車幅灯(マーカー)	○			
		車高灯	○			
		作業灯・庫内灯	○			
		ナンバー灯	○			
		電装関係(内装)	ワイパー	パワーウインドウ	○	
				集中ドアロック	○	
				格納ミラー	○	
電動ミラー						
ホーン	○					
ラジオ・オーディオ	○					
バックアイカメラ	○					
計器類 点灯状態	○					
ルームランプ	○					
	セルモータ			○		
電装関係(バッテリー)	バッテリー(ターミナル)	オルタネータ(ダイナモ)	○			
		コンプレッサー	○			
		風量	○			
エアコン		ガス	○			
		インジケータ(警告)ランプ点灯	○			
報告欄						

項目	有無	対応
装備類		
スハアキー キャブ	有	
スハアキー 燃料タンク	有	
スハアキー 上物	有	
キーレス	無	
取扱説明書	有	
整備記録簿	有	
カーテン	有	
フロアマット	有	
工具	有	
ジャッキ	有	

タイヤ		[残りmm表示]			
FF		12.5	12.5		
FR		(2 A)	(2 A)		
RF		12.5	12.5	12.5	12.5
RR		(2 A)	(2 A)	(2 A)	(2 A)
	スペア		13		
		(2 A)	()		
・ タイヤサイズ	F 265/70R19.5				
	R 265/70R19.5				
・ タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他				
	* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
	* 各タイヤのホイールを()に記入				
・ 状態	I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入				
	* ない場合は記載不要				

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
 対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)




車両チェックシート

管理番号	25352	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2PG-FE2ABG	車台番号	FE2AB-104xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	
汚れ	少ない	傷の程度 [] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	