

車両情報シート

No	管理番号	26857	形状	ウイング
	車名	いすゞ	通称名	エルフ
	型式	2RG-NPR88AN	車台番号	NPR88-7005xxx

基本情報	年式	令和2 (2020) 年	3 月
	エンジン型式	4JZ1	
	排気量	2,990 cc	
	馬力	150 ps	
	最大積載量	3,000 kg	
	車検	有 [ 令和4 年 3 月 30 日 ]	
	積載クラス	小型(5t超)	
	車体 長さ	車検証 6470 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証 2190 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証 3250 mm	実測 mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	2 千km [ 実走 ]		
	タコグラフ	無 [ ] ( 年 月 )		
	シフト	MT 6 速	セミATの場合⇒ [ ] 他 ( )	
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC [ ディスク ]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有 [ 排気B ] リターダの場合⇒ [ ]		
	エアサス	無 [ ]		
	速度抑制装置	無		
	PM装置	無		
	燃料タンク	100 L + L + L		
	燃料	軽油 [ ]		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型形状	高床 ←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	ハロゲン		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	ワイド		
	キャブルーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	無		
	エアコン	有 [ マニュアル ]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有 [ 純正 ] [ ラジオ ・ ・ ]		
	ETC	無		
	バックカメラ	有 [ カラー ]		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	有		
その他装備				

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2020/12/21

ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーブ [ ]		
	型式	D-SWCMME2Q304525B		
	製造番号[年式]	W2DJ571	[ 年 月 ]	
	床材質・形状	木	[ フラット ]	
	内寸法 長	4360 mm		
	内寸法 幅	2080 mm		
	内寸法 高	2220 mm		
	間口 幅	1960 mm		
	間口 高	2130 mm		
	サイドドア	無 [ ]		
	サイドドア寸法	幅: mm	高: mm	
	床面地上高	920 mm		
	ラッシングレール	2 段		
	床フック	3 対 [ ]		
	スタンション	個		
	壁厚	サイド: mm	リア: mm	
中間柱				
ジョロダーレール	無 [ ]			
横根太	鉄			
載替	無			
その他情報				

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	[ ]		
	型式			
	製造番号[年式]	[ 年 月 ]		
	冷凍方式			
	設定温度	度 ~ 度		
	冷却テスト	外気温	度	h → 度
	スタンバイ装置	*有の場合⇒ [ コード ]		
	アフメータ	EG h	スタンバイ	h
その他情報				

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [ ] *跳上の場合⇒ [ ]		
	メーカー	[ ]		
	型式			
	製造番号			
	寸法(外寸)	幅: mm	高: mm	
	ストッパー迄寸法	幅: mm	高: mm	
その他情報				

車両チェックシート

管理番号	26857	形状	ウイング
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NPR88AN	車台番号	NPR88-7005xxx

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	エンジン	液量	○
		エンジンオイル	漏れ	○
			汚れ	△
			水混入	○
			異音・振動	○
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
		ブローバイ・排圧	○	
	燃料・噴射ポンプ	噴け不良	○	
		ファンベルト	緩み・鳴き	○
		冷却水	液量	○
		ウォーターポンプ	漏れ	○
			汚れ	○
			ホース損傷	○
		マフラー	水温	○
			取付	○
			排ガス・触媒装置	腐食
			詰まり	○
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
		足廻り	○	
		ギアボックス	油漏れ	○
			パワーステアリング	損傷
		リーフスプリング	油漏れ	○
			異音	○
		エアサス	損傷	○
			エア漏れ	
			作動不良	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉		○	
		ウイングシリンダー	○	
冷凍機	冷凍機	作動油 量・漏れ	○	
		冷凍機作動		
		エバポレータ	ファン・風量	
			異音	
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	
		コンデンサ	異音	
			ファンモータ	
		冷媒サイトグラス	色・量	
		サブエンジン	油量・漏れ	
			異音	
パワーゲート	パワーゲート作動			
		ラジコン・リモコン作動		
報告欄	上記項目状況など記入			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○		
		ギア抜け	○		
		オイル漏れ	○		
		異音・振動	○		
		クラッチ	すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○		
		切れ位置	○		
		異音	○		
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○		
	デファレンシャル	油漏れ	○		
		異音	○		
	プロペラドライブシャフト	異音	○		
		ガタ	○		
	PTO	作動不良			
		オイル漏れ			
		ガタ・異音			
	報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応	
電装関係(外装)	ヘッドライト		○		
		フォグラブ	○		
		ウインカー	○		
		ストップランプ	○		
		車幅灯(マーカー)	○		
		車高灯	○		
		作業灯・庫内灯	○		
		ナンバー灯	○		
		電装関係(内装)	ワイパー		○
				パワーウインドウ	○
集中ドアロック	○				
格納ミラー	○				
電動ミラー	○				
ホーン	○				
ラジオ・オーディオ	○				
バックアイカメラ	○				
計器類 点灯状態	○				
ルームランプ	○				
電装関係(バッテリー)	セルモータ		○		
		バッテリー(ターミナル)	○		
		オルタネータ(ダイナモ)	○		
エアコン	コンプレッサー		○		
		風量	○		
	ガス	○			
インジケーター(警告)ランプ点灯		○			
その他報告欄					

項目		有無	対応
装備類	スハアキー キャブ	有	
	スハアキー 燃料タンク	無	
	スハアキー 上物	有	
	キーレス	有	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

タイヤ [残りmm表示]

FF	8	8		
FR	( 1 A )	( 1 A )		
RF	8	8	8	8
RR	( 1 A )	( 1 A )	( 1 A )	( 1 A )
スペア	8			
	( 1 A )	( )		

・ タイヤサイズ F 205/85R16  
R 205/85R16

・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他  
\*各タイヤのタイヤパターンを( )に記入

・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)  
\*各タイヤのホイールを( )に記入

・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など( )に記入  
\*ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換  
 対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


# 車両チェックシート

管理番号	26857	形状	ウイング
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NPR88AN	車台番号	NPR88-7005xxx

日付:

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

## 外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ( )	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ( )	フロントガラス状態	
汚れ	無	傷の程度 [ ] ( )	
欠品	無 ( )	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	